

WIL

NEUBAU DES AUFNAHMEGEBÄUDES

1960

Band 1

ALTER ZUSTAND

links

NEUER ZUSTAND

rechts

PHOTOS CONTÉ

PHOTO-DOKUMENTATION DER BA III

A) A U F N A H M E G E B A U D E Strassenseite
 ~~~~~



No. 101: Ansicht des neuen Aufnahmegebäudes von der oberen Bahnhofstrasse gesehen. Provisorischer Parkplatz, später Autobushaltestelle.



No. 2: Altes AG, Blick vom Hotel Konstanzerhof.



No. 102: Neues AG, Blick vom Hotel Konstanzerhof. Parkplätze und Autobusverkehr noch nicht bereinigt.



No. 3: Ansicht Strassenseite, Eingänge zu Schaltervorhalle und  
Gepäckaufgabe.



No. 103: Ansicht Strassenseite, Eingänge zu Buffets, Dienstwohnung  
Dienstwohnungen, Schalterhalle (v.l.n.r.).



No. 4: Ansicht von NW, Seitentrakt Fahrdienst und Gepäcklokal.



No. 104: Ansicht von NW, Seitentrakt Gepäcklokal, Einfahrt für Lastwagen. Beachten: Empfangsloge bei Tor



No. 5: Ansicht von NO, Buffettrakt.



No. 105: Ansicht von NO, Durchgang zum Perron I, Buffettrakt.



No. 6: Ansicht von O.



No. 106: Ansicht von O.



No. 7: Strassenfront



No. 107: Eingänge zu den Buffets und Dienstwohnungen.



No. 8: Ansicht gegen Schalterhallenvorbau.



No. 108: Ansicht gegen Eingang zur Schalterhalle.



No. 9: Buffettrakt mit Bushaltestelle



No. 109: Buffettrakt mit Parkplätzen (nur für Buffetgäste)



No. 10: Eingang zur Gepäckaufgabe in allgemeiner Schalterhalle



No. 110: Eingang zur Schalterhalle. Beachten: Einfall Tageslicht durch Plexiglaskuppeln



No. 11: Ansicht von SO,



No. 111: Ansicht von SO.



No. 12: Ansicht von SO, Perron 1



No. 112: Ansicht von SO, Perron 1



No. 13: Ansicht von W, neue West-Unterführung im Bau



No. 113: Ansicht von W.



No. 14: Ansicht von SW, Fahrdiensttrakt, Gepäcklokal



No. 114: Ansicht von SW, Gepäcklokal, Handgepäck,  
Fahrdienstkanzel



No. 15: Buffettrakt, Sommerbestuhlung auf Perron 1



No. 115: Buffettrakt, ohne Sommerbestuhlung



No. 16: Durchsicht vom Perron 3 gegen Gleisfront  
v.l.n.r.: Eingang zum Gepäcklokal & Dienstwohnung,  
Handgepäck, Schalterhalle



No. 116: Durchsicht vom Perron 3 gegen Gleisfront  
v.l.n.r.: Fahrdienstkanzel, Eingang zur  
Schalterhalle, Wartsaal



No. 17: Schaltervorhalle, Billetschalter, hinten Gepäckaufgabe



No. 117: Billetschalter (3), hintere Türe Durchgang zur Gepäckaufgabe



No. 118: Sicht aus Schalterhalle gegen Perrons



No. 19: Schaltervorhalle, Gepäck- & Expressgutausgabe



No. 119: Durchgang von Schalterhalle nach Gepäckaufgabe &  
Eingang zum Dienstschalter/Nische



No. 20: Eingänge zu den Warteräumen




No. 120: Warteraum (R) Seite Perron mit Eingang von Schalterhalle



No. 121: Schalteranlage, v.l.n.r. Reserveschalter (Arbeiterabt.),  
Hauptschalter, Reserveschalter & Geldwechsel



No. 22: Durchgang von Schalterhalle zum Perron 1



No. 122: Eingang von Strassenseite zu den Schaltern  
(Fahrplamtisch Mikromat noch nicht installiert)